




No.1:

产品包装前,注意载带要留空160mm以上
将产品放入载带凹槽后,用盖带封装,
注意:盖带与承载带的拉力30g-120g

1. 产品如图所示形态放入载带
2. 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
3. 标签如客户有特殊要求, 则按客户要求黏贴;
4. 打外箱包装带时需注意, 打为十字型, 另出国内客户, 未打包装带。
5. 未尽事宜依据交货注意事项。

Diagram illustrating a standard box with labels and straps. The box is shown with a top view and side view. Labels include "外箱标签" (Outer Box Label) pointing to the top surface and "黄色打包带" (Yellow Strapping) pointing to the yellow straps securing the box.

外箱: CTN-18K

No.4:
封箱,打包,贴标签。

No.3:
将内箱装入外箱(3内箱/外箱)
注意统一标签方向

No.2:
将卷盘套上防水袋，
放入1包干燥剂，
真空机封口后装入内箱，
用封箱胶封装好，并贴上标签。

变更记录							工程图 ENGINEERING		绘图 DRAW	苏珊	2023/03/15	SCALE	FIT			
							X.X	±0.30	设计 DESIGN			UNIT	mm			WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO.,LTD
							X.XX	±0.20				SIZE	A4	料号 PART NO. 3524-411XXZXX089R1		
	A0	2023/03/15	NEW	-----	-----		X.XXX	±0.10	审 核 CHECK				SHEET			1/1
	版次 REV	日期 DATE	变 更 说 明 MODIFICATION DESCRIPTION	变 更 CHANGE	核 准 APPROVE		Angle	± 2°	核 准 APPROVE				PROJ.			
								DIM	TOL							